



Produkt	Datum	Fehlerkatagorie	Fehlerbeschreibung	Fehlerbild	Korrekturmaßnahme	Freigeben Rücksprache QS Sperren
betterfoods Lactojoy	02/24	Fertigungsfehler	> Lactojoy Tabletten > fehlende Festigkeit / Härte > Tabletten zerbröseln > Kühe unvollständig		> Information an Fertigung > Tabletten sperren > Neuvermahlen veranlassen und das Pulver dem Prozess wieder zuführen	ROT
Nutriproud Vitamin B12 plus Folsäure	04/24	externer Fehler	> Farbunterschiede in beigestellter Primärverpackung		> Produktionsstopp > Sperren > Info an QS	ROT
Nutriproud Maca plus L-Arginin	04/24	externer Fehler	Da der Beistellungs-Aufkleber "Deckelversiegelung" so breit ist, werden Teile der Dosenbeschriftung verdeckt.		Bitte Aufkleber so aufkleben, dass Teile des vorderseitigen Logos und NICHT die Zutatenliste der Rückseite verdeckt werden.	GRÜN

Queisser Flohsamen- schalen	04/24 + 08/24	externer Fehler	Insektenbefall (Gespinnstmotte)		Produktionsstopp + Sperren des Rohstoffes + Sperren des Produktionsbereiches + Info an QS für Reklamation an Lieferant	ROT
Queisser	04/24	technischer Fehler	Der Ausdruck der Etiketten ist ausgefranst.		INTERN: Etiketten visuell prüfen und ggfls. neu ausdrucken lassen	GELB
betterfoods Lactojoy	07/24	Materialfehler	Die beigeestellten Aufkleber lösen sich ab.		Info an Kunde durch QS, Rückkontrolle und Aufkleber erneut fest andrücken	GELB


betterfoods Lactojoy	07/24	menschlicher Fehler	Lactojoy 45er Keine Tabletten in der Blechdose Entdeckung durch Kunde		INTERN: Sensibilisierung der Mitarbeiter auf dieses Fehlerbild / gewissenhafte Werker selbstkontrolle	ROT
Zirkulin Artischocke Verdauungshelfer	07/24 und 09/24	Maschinenfehler	Zirkulin Artischocke Verdauungshelfer fehlende Kapseln im Blister (Entdeckung durch Kunde)		INTERN: Überprüfung der Maschine (ist die Kameraüberwachung aktiv, funktioniert die Druckluft- Einheit) sowie stichprobenartige Kontrolle	ROT
Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick	07/24	Maschinenfehler	Loch im Schlauchbeutel		Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS	ROT

Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick	07/24	Maschinenfehler	Loch im Schlauchbeutel		Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS	ROT
Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick	07/24	Maschinenfehler	Siegelnaht nicht richtig verschlossen		Prüfen durch Druck, Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS	ROT
Revitaltrax Anti-Aging Beauty Collagen Complex Stick	07/24	menschlicher Fehler	Klebspunkte wurden an den verkehrten Seiten angebracht		Sticks müssen in neue Faltschachtel verpackt werden. Rückkontrolle. Gewissenhafte Werkerselbstkontrolle	ROT

Anona Eisweiss-Pulver	07/24 + 08/24	externer Fehler (Fremdkörperfund)	Fremdkörperfund im gelieferten Eiweißpulver		Produktionsstopp und komplette Charge sperren sowie aussortierte Fremdkörper an QS übergeben, QS reklamiert dann gesamte Charge an Lieferant	ROT
Anona Eisweiss-Pulver	Sep 24	externer Fehler	rote Partikel im Eiweißpulver		rote Partikel = Rohstoffe, also Bestandteile der Rezeptur (Trockenfarbstoff Beta- Carotin)	GRÜN
Queisser - Unterfüllung Bio Flohsamenschal- en 200g	Sep 24	menschlicher Fehler	Unterfüllung: SOLL: 200g IST: 38g		Es gelangte ein Einrichtteil zu den Gutteilen	ROT
Anona Eisweiss-Pulver	Okt 24	externer Fehler	Haar im Eiweißpulver		Sperren, Info an QS, Reklamation an Lieferant	ROT

Queisser Kollagenpulver	Nov 24	externer Fehler (Oecopac)	metallischer Fremdkörper im Kollagenpulver - Fremdkörperursprung: Dosenrand (ein Abschnitt am Dosenrand wurde werksseitig (bei Oecopac) nicht ordnungsgemäß entfernt und hat sich während unserer Abfüllung gelöst und fiel in das Pulver.		Dosen optisch vor Befüllung prüfen, Sperren, Info an QS, Reklamation an Lieferant	ROT
anona foodspring shape shots	Nov 24	technischer Fehler	optischer Fehler, bedingt durch neue Siegelungstechnik an Wolf-Anlage		Aussortieren und in rote Ausschusskiste sortieren sowie Info an QS + Fertigungsleitung	ROT
Queisser DH pure Kollagenpulver 200g	Nov 24	externer Fehler	Es befinden sich kleine schwarze Partikel im Kollagenpulver		Sieben + optische Kontrolle, bei Entdeckung Info an QS, Produktionsstopp und Reklamation an Lieferant (halavat)	ROT
Queisser DH pure Taurin / DH pure Coenzym Q10	Nov 24	menschlicher Fehler	Codierung Umkarton und Dose ist verschieden Umkarton: L101020 Dose: L:101020 Der ":" muss auf der Dose weggelassen werden.		genaue Kontrolle bei Freigabe der Codierung, Einstellen der Codierung ohne ":"	ROT

Revitaltrax Waren-eingang Falt-schachteln	Jan 25	externer Fehler	Vermischung verschiedener Chargen in einem Umkarton (laut Etikett soll eine Charge im Umkarton enthalten sein, aber es befanden sich zwei verschiedene Faltschachtel-Arten in diesem Karton. Gefahr der Verwechslung!		Kontrolle bei Wareneingang und bei Codierung und Konfektionierung	ROT
DH SYS Beauty Kollagen/ Pulverabfüllung in Dosen	Jun 25	interner Fehler	Unvollständige Siegelung der IHS Einlage durch Pulvermigration		Stichproben Kontrolle während Produktion, Ständige Kontrolle der Tunnelführung und der Leistung, Aussortieren und ggf. Nachsiegeln der fehlerhaften Stichproben, Nach Fund Neueinstellung des Induktionstunnels und Bewertung der Siegenahrt bis vollständige Versiegelung gewährleistet.	GRÜN
Queisser	Jan 26	Anlieferzustand n.i.O.	Anlieferung erfolgte in einem Doppeldecker - LKW: Entladevorgang bei Queisser benötigt das zehnfache der üblichen Zeit		> Doppeldecker-LKW = verboten > Stapeln der Ware ist i.O. > Lager-MA müssen beim Beladen prüfen, dass es kein Doppeldecker-LKW ist	ROT

DH SYS Beauty Kollagen	Feb 26	Deckel n.i.O.	silber-metallisierte Deckel weisen optische Schadstellen auf		> Deckel dürfen nicht verwendet werden > Info an QM/QS > Deckel werden gesperrt und reklamiert	ROT
Sanaponte Eiweiß Schoko, 1925951/01/26, 1000g-Dose	Jun 26	Fremdkörper im Produkt	Spritzgrussreste vom Dosierlöffel (kleine Fäden, Grate)		> verstärkte Sichtkontrolle > Info am QM/QS	ROT